

# SLAT PROTECT



## ANWENDUNGSHINWEISE

Schützt Oberflächen vor anhaftender Schlacke bei Laser- & Plasmaschneiden

- Dispersion mit Keramikschutz
- Verhindert das Festsetzen von Schlacke
- Vor Gebrauch gut schütteln

Anwendung:

1. SLAT-PROTECT deckend auf die saubere und fettfreie Oberfläche mit einer Sprüh-pistole, oder einem geeigneten Roller - für bessere Ergebnisse doppelt - auftragen.
2. Trocknungszeit ca. eine Stunde.
3. Nach ca. 4 Wochen die leicht zu entfernende Schlacke beseitigen und eine neue Schicht SLAT-PROTECT auftragen.

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

